



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2019 г. № ЦДИ-968/п

**О внесении изменения во Временную инструкцию по оценке состояния
рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по
обеспечению безопасности движения поездов**

В целях снижения факторов риска, обусловленных наличием отступлений от норм содержания ширины колеи, выявляемых средствами диагностики:

1. Внести изменение во Временную инструкцию по оценке состояния рельсовой колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения поездов, утвержденную распоряжением Центральной дирекции инфраструктуры от 8 июля 2019 г. № ЦДИ-586/р, изложив абзац 5 пункта 5.11 в следующей редакции:

«В связи с конструктивными особенностями стрелочных переводов (наличием неизмеряемого участка в зоне крестовины и отсутствием переходных кривых) при проходе вагона-путеизмерителя по стрелочному переводу рихтовка не оценивается на всей длине стрелочного перевода по той нити, на которой находится крестовина».

2. Установить, что изменение, предусмотренное настоящим распоряжением, вступает в силу с 15 ноября 2019 г.

3. Начальникам дирекций инфраструктуры, служб пути, центров диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры в декадный срок организовать изучение настоящего распоряжения причастными работниками.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры по эксплуатации Кучина А.В.

Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» — начальник дирекции

Исп. Глушенко А.В., ЦДМ
(499) 260-80-47



Г.В.Верховых