



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»
ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ»

У К А З А Н И Е

10.06.2008г. № 1247/1668

Шифр ПД67

[О корректировке схем управления
шлагбаумами типа ША.
Изменение № 2 к 410407-ТМП, АПС-04.]

В альбоме 3 «Автоматическая светофорная сигнализация с двигателями постоянного и переменного тока» типовых материалов для проектирования 410407-ТМП «Схемы переездной сигнализации для переездов, расположенных на перегонах при любых средствах сигнализации и связи АПС-04» обнаружено неправильное включение реле ОЩА, ОЩБ и ОВЭМ в схемах управления шлагбаумами А и Б типа ША (см. альбом 3, стр. 30, 31).

Для устранения указанных недостатков включение этих реле следует выполнять в соответствии с прилагаемыми чертежами.


Упраздняемый монтаж закрещен, новый монтаж показан пунктиром.

В альбоме 3 лист 5 на стр. 30 следует заменить на лист 5И, лист 6 на стр. 31 – на лист 6И.

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» письмом № ЦШТех-11/8 от 02.06.2008 г.

Приложение: - альбом 3, чертеж 410407-ТМП-04, стр. 30, лист 5И;


- альбом 3, чертеж 410407-ТМП-04, стр. 31, лист 6И.

 главный инженер института



А. Н. Хоменков

Исполнители: Г.Г. Абаканович тел. 33-416
В.Н. Воронцов тел. 33-419



| | | | | | |
|------|---------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Нрок. | Подпись | Дата |
| | | | | | |

410407-ТМП-04

Лист
5И

