



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  
СВЯЗИ И РАДИО  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
ТРАНСПОРТЕ

# УКАЗАНИЕ

№ 1247/1302 от ноября 1993

шифр ЭЦ.М95, ЭЦБИ15

Схема цепи само-  
блокирования реле  
СО и ВН в блоке ВД  
входного светофора  
неправильного пути  
Дополнение № 4 в  
типовых проектных  
решениях УЭЦ-М.

составил: А.З.Крупинский

В типовых проектных решениях УЭЦ-М т.3 стр.66 отсутствуют  
цепи самоблокирования реле СО и ВН в блоке ВД входного светофора  
неправильного пути, исключающие возможность приготовления  
маршрута приема в режиме вспомогательного управления. Для  
устранения этого недостатка необходимо выполнить дополнитель-  
ный монтаж в соответствии с рис.




рис.

Главный инженер

*Ганич*

А.П. Гоголев