

УКАЗАНИЕ

от декабря 1993

Шифр РПБ 21

**Изменения в техничес-
ких решениях 419209**


**"Управление светофорами главных путей
станций с двух соседних станций. Альбом I.
Релейная полуавтоматическая блокировка."**

Составил: А.З. Крупицкий


В ходе проектирования обнаружены ошибки в технических решениях 419209 " Управление светофорами главных путей станций с двух соседних станций. Альбом I. Релейная полуавтоматическая блокировка." Необходимо внести следующие исправления (показаны пунктиром).

1. На стр.6

*В сущ. схему РПБ-82
стр. 24*



Аналогичные изменения для четной горловины



Данные исправления позволяют исключить одновременное срабатывание реле НК и Н1К, что необходимо для срабатывания группового противоповторного реле ПЛВ (ЭЦ-9, стр. 20).

Указание согласовано Управлением сигнализации, связи и вычислительной техники письмом М ЦШТех-15/1 от 30.03.94

Главный инженер института

А.П. Гоголев

ГТСС 3 1073 Г-350

22/4