

УТВЕРЖДАЮ
начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ филиала ОАО «РЖД»
В.В.Аношин

«06» _____ 2015 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК-ЦШ 0278-2015

Блок выпрямителя БВ

Входной контроль и техническое обслуживание в условиях
ремонтно-технологического подразделения

(код работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание
Текущий ремонт по техническому состоянию
(вид технического обслуживания (ремонта))

блок
(единица измерения)

1. Состав исполнителей

электромеханик (инженер) с правом приемки п.п. 7.1...7.3.; 8.

2. Условия производства работ

2.1. Работы согласно [1] необходимо производить в помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам, требованиям безопасности труда. Помещения должны быть сухими, чистыми и защищенными от влияния на проверяемые приборы и средства испытания и измерения источников вибрации, магнитных и электрических полей.

2.2. В помещениях РТУ необходимо поддерживать температуру воздуха 20_{-2}^{+5} °С и относительную влажность (30...75)%. Естественный свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно сочетать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение (для всего помещения).

3. Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы

Средства защиты: рабочее место должно быть оборудовано средствами комплексной защиты – вентиляция, общее и местное освещение, устройства защитного заземления (зануления, выравнивания потенциалов, понижения напряжения), средствами индивидуальной защиты: одежда специальная защитная, перчатки хлопчатобумажные, очки защитные, очистители кожи рук от клея и лака (по необходимости).

Средства измерений: граммометр часового типа Г10-0,6, Г25-1,5 (ТУ 25-03 1301-70), наборы щупов №2 и №3 (ГОСТ 882-78), линейка металлическая 300 мм (ГОСТ 427), мегаомметр на 500В Е6-24/1 (ЭС 0202/1) (РЛПА.411218.001ТУ), измеритель иммитанса Е7-20 (или аналогичный).

Средства технологического оснащения: поворотные средства для установки и подключения реле, компрессор сжатого воздуха или пылесос-воздуходувка.

Испытательное оборудование: измерительные приборы, оборудование, входящие в схему проверки.

Инструменты: наборы специализированного инструмента для РТУ; набор надфилей ГОСТ 1513-77; пинцет прямой 200x1,5 мм (П-228); лупа с подсветкой Ø85 мм, 3 диоптрии СТ-200; электропаяльник ЭПСН-40Вт/36В ГОСТ 7219-83; клеймо ручное.

Запасные части: комплекты ЗИП.

Материалы: кисть флейц; шлифовальная шкурка СТ10СW Р80...Р1500* ТУ3985-009-0022333-2003; припой ПОС-61 (ПОС-40), проволоочный припой Ø2мм с флюсом; цапон-лак НЦ-62 ТУ 6-21-090502-2-90 (цветной); эмаль ПФ 115 ГОСТ-6465-76; спирт технический этиловый ректифицированный

ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300; ручка капиллярная с черным наполнителем или перьевая и тушь черная жидкая «Гамма»; клей БФ-2 ГОСТ 12172-74; технический лоскут; этикетка установленной формы; пломбировочная мастика; канифоль сосновая.

Примечание: в процессе ремонта и проверки средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы могут быть заменены аналогичными, допущенными к применению и не влияющими на качество технического обслуживания.

4. Подготовительные мероприятия

4.1. Перед выполнением работ необходимо получить задание, подготовить необходимую технологическую документацию. Подключить и настроить оборудование, используемое при выполнении работ, на требуемый технологический процесс, подготовить инструмент и приспособления.

5. Обеспечение безопасности движения поездов

Работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов СЦБ выполняются в условиях, не связанных с движением поездов.

6. Обеспечение требований охраны труда

6.1. Все работы, предусмотренные картами технологических процессов, должны производиться в соответствии: с разделом 1 Общие требования охраны труда, п.3.14 Требования охраны труда при ремонте приборов СЦБ в ремонтно-технологических участках (РТУ) документа [2], а также в соответствии с требованиями разделов II, III и пункта 5.1 раздела V документа [3].

Примечание: Если указанные документы заменены, то следует руководствоваться замененным документом.

6.2. К работе по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие в установленном порядке обучение по специальности и охране труда, обязательный предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, противопожарный инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

6.3. При выполнении работ электромеханик и электромонтер должны надеть исправные специальную одежду, специальную обувь.

6.4. На работах, связанных с загрязнением рук электромеханику и электромонтеру в установленном порядке должны выдаваться смывающие и обеззараживающие средства.

6.5. При проверке электрических и временных параметров приборов должны выполняться общие правила работы с электрическими установками и меры безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на применяемые средства испытаний, измерений и контроля.

6.6. К работе с измерительным и испытательным оборудованием допускаются лица, обученные правилам безопасной работы на электроустановках, имеющие удостоверение о присвоении им квалификационной группы не ниже 3 при работе с напряжением до 1000 В.

6.7. В процессе выполнения работ воспрещается:

- пользоваться неисправными измерительными приборами, стендами инструментами, соединительными проводами (шнурами);

- производить подключение и отключение соединительных проводов находящихся под напряжением;

- оставлять без надзора включенные стенды, пульта, электропаяльники и другие электроприборы;

- прикасаться к токоведущим частям, к которым подключены мегаомметры или электросекундомеры;

При работе следует использовать только стандартные приспособления, подставки, устройства, щупы и инструмент с изолированными ручками.

Слесарные молотки должны иметь ровную поверхность бойковой части и быть надежно насажены на рукоятки, использование напильников без рукояток не допускается.

6.8. При работе с электропаяльником следует применять специальные теплоизоляционные подставки из негорючего материала; при перерывах в работе отключать электропаяльник от источника питания; запрещается дотрагиваться рукой до корпуса включенного паяльника, припой и флюс необходимо хранить в специальной таре. В помещении, где производится пайка, запрещается принимать пищу.

6.9. Рабочие места для хранения и выдачи приборов размещают в отдельном помещении. Рабочие места для обдувки, первичной обработки, промывки составных частей аппаратуры СЦБ должны размещаться в отдельных помещениях и быть оснащены вытяжными камерами с принудительной вытяжной вентиляцией, инструментом, средствами малой механизации, тележками для транспортирования аппаратуры СЦБ.

6.10. Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять специальный экран или подсветку.

Газоразрядные лампы и лампы накаливания, применяемые для общего и местного освещения, должны быть заключены в арматуру. Применение ламп без арматуры не допускается.

6.11. При проведении окрасочных работ следует пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ), помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

6.12. Помещения, предназначенные для размещения оборудования, содержащего аппаратно-программные комплексы, должны быть оборудованы системами, обеспечивающими необходимый температурный режим (системы вентиляции, кондиционирования). Указанные помещения должны быть оборудованы устройствами охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты.

6.13. Кабель питающей сети переменного тока напряжением 220 В должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями, номиналы которых должны соответствовать указанным в эксплуатационной документации на стенд, или автоматическими выключателями.

7. Технология выполнения работ

7.1. Входной контроль БВ

7.1.1. Проверить внешний вид, маркировку. На каждом приборе должны быть товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение прибора, год изготовления, заводской номер.

7.1.2. Проверить электрические параметры блока при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, для проверки собрать схему, представленную на рисунке 1.




Рис.1

Схема проверки электрических параметров блока БВ

Элементы схемы:

- PA1, PA2 - амперметр Э529 0-5А класса точности 1,5; 0...5 А;
- PV1, PV2- вольтметры Э529 0-600 В класса точности 1,5; 600 В;
- R - реостат на 0-5А, 30 Ом;
- Т- лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1М.

Блок БВ должен обеспечивать выходное напряжение постоянного тока от 24 до 28 В при питании от сети переменного тока частотой 50 Гц от 28 до 32 В.

Проверку указанных параметров произвести в следующей последовательности:

Установить автотрансформатором по вольтметру PV2 номинальное питающее напряжение переменного тока 31 В промышленной частотой 50 Гц, ток нагрузки (РА1) при этом 5,0 А, измерить выходное напряжение U_1 . Затем изменить ток нагрузки от 5 А до 1,25 А, измерить выходное напряжение U_2 и определить погрешность выходного напряжения.

$$\delta = \frac{U_2 - U_1}{U_2}, \text{ где}$$

- U_1 – выходное напряжение при токе нагрузки 5 А;
- U_2 – выходное напряжение при токе нагрузки 1,25 А;
- δ - погрешность выходного напряжения, не более 40%;

Произвести аналогичные измерения при предельных значениях питающего напряжения переменного тока 28 и 32 В частотой 50 Гц.

7.1.2.1. Проверку электрических параметров произвести от источника переменного напряжения до 230 В частотой 50 Гц с допустимыми изменениями в пределах от 207 до 241,5 В. В этом случае параметры блока должны соответствовать данным таблицы № 1. Проверку провести по схеме на рис.1 при номинальном и предельных значениях питающего напряжения, устанавливая при этом ток нагрузки 5 А.

Таблица № 1

Параметр	Номинальное значение	Предельное значение
Выходное напряжение постоянного тока, В	225,0	Не менее 185,0
Ток нагрузки, А	-	5,0

7.1.3. Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях между токоведущими частями БВ и его корпусом должно быть не менее 20 МОм.

Проверку сопротивления изоляции произвести мегомметром с испытательным напряжением 500 В.

При выполнении измерений следует руководствоваться эксплуатационной документацией на применяемый тип мегомметра.

7.1.4. БВ считать выдержавшим испытания, если измеренные значения погрешности выходного напряжения, измеренное значение сопротивления изоляции соответствуют установленным нормам.

При положительных результатах испытаний оформить запись в журнале проверки по форме, приведенной в таблице № 3, и на кожух БВ наклеить этикетку установленной формы.

На корпус забракованного по результатам входного контроля БВ нанести отметку «брак», оформить и направить поставщику рекламационный акт.

7.2. Техническое обслуживание БВ

7.2.1. Очистить внешнюю поверхность и контактные выводы блока от пыли и грязи. Контактные выводы должны быть перпендикулярны основанию блока. Выполнить работы по п.7.1.1.

7.2.2. Вскрытие блока: удалить пломбировочную мастику, открутить крепящие винты, снять кожух, удалить старую этикетку, проверить состояние резиновой прокладки. Поврежденные детали заменить.

7.2.3. Внутренний осмотр блока: осмотреть основание, диоды, соединительные провода, элементы крепления: основание блока не должно иметь трещин, сколов; монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия; пайки должны быть надежными, без следов неиспарившейся канифоли.

Произвести внутреннюю очистку блока и кожуха от пыли и грязи сжатым воздухом (при отсутствии использовать кисть или пылесос).

При необходимости замены диодов оформить ведомость дефектов на ремонт блока.

7.2.4. Произвести проверку электрических параметров блока согласно п. 7.1.2.

7.2.5. При соответствии блока установленным требованиям продуть его сжатым воздухом, проверить надежность креплений. Надеть кожух, завернуть крепящие винты и произвести измерение сопротивления изоляции согласно п.7.1.3.

7.2.6. Оформление результатов проверки

Блок считать выдержавшим испытания, если измеренные значения электрических параметров сопротивление изоляции соответствуют установленным нормам.

При положительных результатах проверки оформить запись в журнале проверки по установленной форме.

Места нанесения клейма электромеханик-приемщик должен заполнить мастикой и поставить оттиск персонального клейма.

7.3. Текущий ремонт блока

7.3.1. В блоке БВ, отдельные параметры которого не соответствуют указанным нормам, дополнительно проверить параметры диодов. Электрическая схема блока приведена на рисунке 2.

Ремонт БВ производить методом замены неисправных диодов на диоды, разрешенные к применению в блоке выпрямителя. Параметры диодов должны соответствовать данным, указанным в таблице № 2. В выпрямительном блоке установлены диоды КД412А, возможна замена на аналогичные, разрешенные ЦШ к применению.




Рис.2

Схема электрическая принципиальная блока БВ

Таблица № 2

Диод КД412А	Обратное максимальное напряжение, В	1000,0
	Ток прямой максимальный, А	10,0
	Прямое напряжение при прямом токе 10 А, В	2,0
	Обратный ток при обратном максимальном напряжении, мА	0,1

Возможная замена на диоды КД210Г.

После замены элементов сделать соответствующую запись в журнале проверки и произвести повторные измерения электрических параметров блока по п.7.1.2.

7.3.2. Выполнить действия, предусмотренные пунктом 7.2.6.

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

Результаты проверки оформить в соответствии с п.7.1.4 в журнале установленной формы

Форма журнала проверки блоков БВ

Таблица № 3

№п /п	Номер блока	Год выпуска	U _{пит} =207 В	U _{пит} =241,5 В	Сопротивление изоляции МОм	Дата проверки	Роспись проверяющего
			Напряжение на выходе, В	Напряжение на выходе, В			
1	2	3	4	5	6	7	8

Библиография

[1] Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, централизации и блокировке, утвержденное

[2] Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 31.01.2007 № 136р.

[3] Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» № 2013р от 30.09.2009.

Утверждена
Распоряжением ОАО «РЖД»
№2700р от 27.12.2012

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1.77

Наименование работы		Входной контроль блока выпрямителя БВ			
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей		Норма времени, чел.-ч
БВ		Электромеханик	1		0,46
№ п/п	Содержание работы		Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Отсутствие механических повреждений, следов окисления, состояния контактных ножей, наличие товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения прибора, года изготовления, заводского номера, клейма, состояния контактных ножей проверить		1 блок	См.п.3	1,1
2	Электрические параметры блока (при предельных значениях питающего напряжения от 24 до 28 В и от 28 до 32 В) проверить		То же		19,3
3	Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом измерить		-//-		2
4	Результаты измерений в журнале проверки оформить		-//-		2
5	Заполнение и наклеивание этикетки произвести		-//-		1
Итого					25,4

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1.78

Наименование работы		Техническое обслуживание БВ		
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
БВ		Электромеханик (инженер)	1	0,65
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Отсутствие механических повреждений, следов окисления, состояния контактных ножей, наличие товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения прибора, года изготовления, заводского номера, этикетки, клейма проверить	1 блок	См.п.3	1,1
2	Блок снаружи от пыли и грязи очистить	То же		1,4
3	Вскрытие блока (удаление этикетки, пломбировочной мастики, откручивание крепящих винтов, снятие и чистку кожуха внутри) произвести	-//-		2,7
4	Внутренний осмотр блока (состояние монтажных проводов, крепление элементов, качество паяк), и чистку произвести	-//-		5
5	Электрические параметры блока (при предельных значениях питающего напряжения от 24 до 28 В и от 28 до 32 В) проверить	-//-		19,3
6	Кожух надеть, крепящие винты закрутить	-//-		1,8
7	Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом измерить	-//-		2
8	Результаты измерений в журнале проверки оформить	-//-		1
9	Заполнение и наклеивание этикетки произвести	-//-		1
10	Заполнение пломбировочных отверстий мастикой и клеймение произвести	-//-		0,5
Итого				35,8

Примечание: нормами времени в чел-часах учтено оперативное время на выполнение работы, с разбивкой по элементам, а также время на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы.

Время на обслуживание рабочего места ($T_{об}$), подготовительно-заключительные действия ($T_{пз}$) и регламентированные перерывы ($T_{отл}$) принято в процентах к оперативному времени и составляет 8,9% ($T_{об} - 1,2\%$; $T_{пз} - 3,5\%$; $T_{отл} - 4,2\%$).

К времени обслуживания рабочего места ($T_{об}$) относится время, затрачиваемое работником для поддержания рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.

К подготовительно-заключительному времени ($T_{пз}$) относится время, расходуемое работником на инструктаж по охране труда, проходы на получение и сдачу приборов, сборку схем.

К времени перерыва на отдых и личные надобности ($T_{отл}$) относится время отдыха работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления, на личную гигиену.
