



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»
ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,
СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ»

У К А З А Н И Е

24.03.2008 г. № 1247/1662

Шифр ПУ 34

Изменения схемы панели ПР1-ЭЦК

Департамент автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" утвердил разработанное ВНИИАСом отделение в панели ПР1-ЭЦК цепи питания сигнализатора заземления СЗМ от остальных цепей предохранителем (FU34) на 1А.

Извещение № 19 о необходимости выполнения этого изменения направлено на электротехнические заводы. В эксплуатационных условиях так же необходимо выполнить это изменение.

Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом № ЦШТех-16/19 от 18.03.2008 г.

Приложение. Выкопировка из Извещения № 19 от 26.09.07 об изменении схем:

36763-201-00 ЭЗ (листы 1 и 2), 36763-201-00 ПЭЗ (лист 4),

36763-201-00 ЭО (листы 1,3,5,6 и 10).

Главный инженер института

А.Н.Хоменков

ВНИИАС МПС России		ОА и АЛС		ИЗВЕЩЕНИЕ <i>№ 19 от 26.09.07г.</i>		ОБОЗНАЧЕНИЕ СМ. НИЖЕ	
ДАТА ВЫПУСКА 2007г.				СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
				По получению		1	4
ПРИЧИНА				Улучшение схемы			КОД 10
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ				Не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ				По получению извещения			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ				36763-201-00			
РАЗОСЛАТЬ				По картотеке ОТД			
ПРИЛОЖЕНИЕ				—			
ИЗМ:		СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ					
		Изменения произвести подчисткой					
		36763-201-00 ЭЗ Лист 1					
		<u>Имеется</u>		<u>Должно быть</u>			
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Авдоница Коган	<i>[Signature]</i>	12.09.07г. 12.09.07г.	УТВЕРДИЛ	Молдавский	<i>[Signature]</i>	12.09.07г.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕС							

ИЗВЕЩЕНИЕ

СМ. НИЖЕ


ЛИСТ 2

ИЗМ:

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

36763-201-00 ЭЗ Лист 2

Добавить надпись FU33, FU34

36763-201-00 ПЭЗ Лист 4

FU33, FU34

1A

36763-201-00 ЭО

Лист 1

33	34
FU19	FU49 FU33
□	□ □

ИЗВЕЩЕНИЕ	СМ. НИЖЕ	ЛИСТ 3
ИЗМ:	<p data-bbox="704 360 1143 396">СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ</p> <p data-bbox="800 471 1040 508"><u>36763-201-00 ЭО</u></p> <p data-bbox="873 585 967 621">Лист 3</p> <p data-bbox="889 659 951 696">TV2</p> <p data-bbox="755 732 1086 768">1 FU3-2 I 21-1 FU34-2</p> <p data-bbox="870 845 967 882">Лист 5</p> <p data-bbox="725 882 1114 918">Добавить запись в рисунке</p> <p data-bbox="789 954 1049 991">FU26, FU33, FU34</p> <p data-bbox="870 1099 967 1136">Лист 6</p> <p data-bbox="625 1136 1211 1172">Добавить предохранитель FU34 над FU33</p> <p data-bbox="919 1208 997 1245">FU34</p> <p data-bbox="859 1281 1073 1317">1 TV2-1 I 46-3</p> <p data-bbox="859 1317 967 1353">2 21-1</p> <p data-bbox="870 1462 967 1499">Лист 8</p> <p data-bbox="894 1499 943 1535">B6</p> <p data-bbox="862 1571 967 1608">FU34-2</p> <p data-bbox="818 1608 1016 1644">1 TV2-1 I 22</p> <p data-bbox="870 1662 967 1698">.....</p> <p data-bbox="818 1698 1016 1735">22 1 I 46-3</p> <p data-bbox="859 1866 967 1902">Лист 10</p> <p data-bbox="889 1939 935 1975">K4</p> <p data-bbox="818 2011 915 2048">FU34-1</p> <p data-bbox="781 2048 1040 2084">3 21-22 I X10-17</p>	