

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
май 1980 г. Шифр II-9 № 1247/929 Составил Ланцова И.И.

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и СВЯ
на железнодорожном транспорте

Корректировка типовых решений
TO-157 инв.№ 1038/2.

Иркутский электротехнический завод МПС сообщает, что при проектировании панели маневровой колонки по плану станции (типовые решения "Аппараты управления и выносные табло железнодорожной автоматики и телемеханики" TO-157 Альбом II), микротелефонная трубка может быть установлена только на свободном месте справа или в нижней части панели, как показано на листах 66 и 67 альбома.

В связи с этим на листе 66 надпись на выноске от микротелефонной трубки следует изложить в следующей редакции: "Трубка на держателе может устанавливаться на свободном месте справа или в нижней части панели".

Главный инженер института

Н.Г.Капитоненко

