

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
Июнь 1989 Шифр ЭЦМЭЦДБ79 № 1247/1184 Составил А.З.Крупицкий

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

о включении блока БПЗ.

Изменения в ЭЦ-II-87 / лист 92/ и
указании 1247/II29 / лист 6/

В типовых материалах для проектирования "Схемы кодирования станционных путей электрической централизации", ЭЦ-II-87 /лист 92/ и указании 1247/II29 / лист 6/ в нумерации выводов блока БПЗ в схеме включения выпрямителя В2 допущена ошибка.

Должно быть вместо 7I вывода 8I, 72-83, 8I-72, 83-7I.

Главный инженер института

 А.П. Гоголев

