



1. Размеры для справок.
2. Монтаж должен соответствовать схеме электрической принципиальной ЦВИЯ.467859.002.93.
3. Требования к сборке и монтажу по ОСТ92-1042-82.
4. Формовку элементов производить по ОСТ92-9388-80. поз.12,13,14 вариант 1.125.
5. Установку элементов производить по ОСТ92-9389-80. поз.12,13,14 вариант 2.
6. Маркировка позиционных обозначений показана условно.
7. Высота выступающих концов выводов не более 1,5 мм.
8. Припой ПОС-61 ГОСТ21930-74.
9. Маркировать порядковый номер и дату изготовления краской МКЗ черной по ОСТ92-1586-84. Шрифт ПО-3 по ГОСТ2930-62 на свободном месте платы.
10. После проверки и регулировки плату покрыть лаком УР-231 в 3 слоя по ОСТ92-1468-90, кроме выводов деталей и элементов поз.7,8,9,10 и деталей поз.4,5.
11. Экран поз.4 крепить клеем-мастикой по ОСТ92-4685-85, герметиком 51-Г-13д ТУ38-105 1242-84.
12. Под лапки экрана поз.4 установить прокладки поз.17 на клей ВК-9 по ОСТ92-0949-74.

4	03.00.15.0378	145.03	ЦВИЯ.467845.031СБ				
3	04.15.5244	1004.02					
2	902.15.1323	23.11.33					
1	902.15.1264	23.03.82					
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Курсакова	145	10/8		01	0,25	2.1
Проб.	Созановская	1004	10/8		Сборочный чертёж		
Т. контр.	Шиманов	1004	10/8				
Нач.КБ	Павлов	1004	10/8				
Н.контр.	Вайченко	1004	10/8		Лист	Листов 1	
Утв.	Быков	1004	10/8				